


Enkel och lätt att måla

EKO tryckmålningsanordning

Ekoaskel Oy har designat ett lätt och praktiskt hjälpverktyg baserat på undertryck, lämpligt för målning med pensel eller roller.

Förlelar mad att måla en Eko tryckmålningsanordning:

1. Kan vara världens lättaste tryckmålningsapparat.
2. En slang utan anslutningar. Obs! Det finns inga skarvar här problem om de fästs slarvigt.
3. Steglös färgdoseringsknapp som gör att du kan dosera precis rätt mängd färg på en pensel eller roller.
4. Lätt att hålla ren. (Se bruksanvisningen.)
5. Även den tjockaste färgen rör sig i slangen. Mer tryck pumpas in i tanken om färgen är styvare än normalt.
6. Slangen kan inte bli igensatt på grund av en eventuell skarp böjning som hindrar färgen från att röra sig i slangen. Silikonslangen och trycket i slangen säkerställer att slangen förblir öppen och att färgen rör sig fritt i slangen.



Mer information: +358 400 324 919 / Eikka

EKO tryckmålningsanordning med pensel set 4 st.



Tankvolym: max 8 l
3 m slang

Penslar:
30 x 70 mm
30 x 100 mm
30 x 120 mm
40 x 140 mm

EKO tryckmålningsanordning 1,2 m med skaft + rulle och pensel set 4 st.



Roller 180 mm

Tankvolym: max 8 l
Arm: 1,2 m
3 m slang

Penslar:
30 x 100 mm
30 x 120 mm
40 x 140 mm
50 x 150 mm

Mer information: Ekoaskel Oy, Ruissalontie 39, 20200 Turku
+358 400 324 919, ekoaskel@ekoaskel.fi, www.ekoaskel.fi
FO-nummer 10843239

Användarmanual >

Idrifttagning och användarmanual för EKO tryckmålningsenhet.

1 Idrifttagning av tryckmålningsanordningen:

Håll 1–2 liter vatten i tanken och pumpa upp trycket 50–75 gånger. Lyssna sedan för att se till att trycket inte läcker ut ur tanken någonstans ifrån, t.ex. från en eventuellt dåligt skruvad anslutning mellan pumpdelen och tanken, som är fastskruvad i påfyllningsöppningen. Nu kan du prova att justera doseringsavtryckaren och doseringsmängden: börja med att trycka försiktigt på knappen så att du kan se hur mycket vatten eller färg som kommer in i penseln eller rollern i varje position, om allt är okej. Töm tanken på vatten.

2 Börja med tryckmålningsarbetet:

Håll den mängd färg som behövs i behållaren (max 8 l). Fäst verktyget (pensel eller roller) på dispenseringshandtaget eller dispenseringsarmen. Pumpa trycket i behållaren 50–75 gånger. Tjock färg kan kräva mer tryck, öka sedan antalet pumptryck efter behov. Du kan inte pumpa för mycket tryck i behållaren, tryckavlastningsventilen öppnas automatiskt och begränsar övertrycket.

Nu när det är tryck i behållaren och borsten eller rullen är på plats kan du testa hur borsten eller rullen doseras genom att trycka på avtryckaren på handtaget med tummen. När färgen är på penseln eller rollern, börja med själva målningen.

3 Avsluta målningsarbetet med en tryckmålningsanordning och tvätta det:

Om målningsarbetet fortsätter efter några timmar eller till och med 2–3 dagar kan du låta färgen vara kvar i behållaren, men lägg penseln eller rollern i en plastpåse och håll i lite vatten i påsen (ej nödvändigt om det är ett kort uppehåll på 1–2 timmar).

Men om du förvarar tryckmålmaskinen under en längre tid, håll ut all återstående färg från tanken och töm färgen en stund för att få ut så mycket färg som möjligt från tanken. När du tror att all färg har runnit ut, håll 2–3 liter vatten i tanken, skölj tanken ordentligt med vattnet genom att skaka den väl och håll ut färgen blandad med vatten, håll 1–2 liter nytt vatten i tanken, skruva fast pumpen och pumpa tryck i tanken, skölj slangen och tvätta samtidigt penseln eller rollern genom att trycka på avtryckaren med det rena vattnet i tanken. Släpp ut allt tryck från tanken genom att hålla doseringsavtryckaren nere tills all luft har kommit ut ur tanken.

Obs: Vi rekommenderar endast den här apparaten för vattenbaserade färger, men apparaten kan även användas för målning av lösningsmedelsbaserade färger. *Om du däremot använder den här apparaten för att måla med lösningsmedelsbaserade färger, bör apparaten alltid rengöras med lösningsmedel, inte vatten.*